



TERVISEAMET

## KATSEPROTOKOLL NR. IL2021/V1768K

### Terviseohutuslabori Kohtla-Järve labor

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

### VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Ida regionaalosakond, Kalevi tn 10 Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, tel: 58134787, jelena.dmitrijeva@terviseamet.ee

Proovivõtukoht: Veeallikas *Lavi Vesi allikas tootmishoone kraan*

Veeallika liik: Allikavesi (allikas) Proov toodud laborisse: 06.12.2021 12:20

Proovivõtja nimi: Liisu Tamm, at.nr.768 Analüüs alustatud: 06.12.2021 13:00

Proov võetud: 06.12.2021 10:47 Analüüs lõpetatud: 07.12.2021 14:13

Proovi tunnuskood: EEVLV2021LTA0056 Protokoll vormistatud: 07.12.2021 15:26

### ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Ühik	Meetod
Fluoriid	0,2	mg/l	GOST 4386
Kloriid	7,1	mg/l	ISO 9297
Nitraat	4,7	mg/l	GOST 18826
Nitrit	< 0,004	mg/l	GOST 4192
pH	7,48	pH ühik	ISO 10523
Sulfaat	26,3	mg/l	GOST 4389 p.3

Katseprotokollil paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(\*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

labori vanem spetsialist: Svetlana Boriskina

laborijuhataja: Sirli Linde



Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Tel.: 5183642, 58803572

Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn E-mail: kjlabor@terviseamet.ee

Reg. nr. 70008799

Kontrollkood: 50920



IL2021/V1768K

lk. 1 (1)