



**Katseprotokoll KL2021/V111136K**  
**Terviseohutuslabor**  
**Allikavee keemiline analüüs**

Tellijä: TA Ida regionaalosakond Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve  
Veeallika valdaja:  
Proovivõtu koht:  
Proovivõtja: vaneminspektor Liisu Tamm atesteerimistunnistus nr: 768  
Veeallika liik: allikavesi Markeering:  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 06.12.2021 kell: 10:47 Analüüs alustatud: 08.12.2021  
Proov toodud laborisse: 07.12.2021 kell: 14:44 Analüüs lõpetatud: 08.12.2021  
Proovivõtu prot. nr: **EEVLV2021LTA0056-1** Protokoll kinnitatud: **09.12.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Vesinikkarbonaat	mg/l	314,3	-	EVS-EN ISO 9963-1:1999*
Naatrium	mg/l	4,7	-	EVS-EN ISO 14911:2000
Magneesium	mg/l	17,2	-	EVS-EN ISO 14911:2000
Kaltsium	mg/l	87,3	-	EVS-EN ISO 14911:2000

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 62, 03.10.2019 "Tervisekaitseõuded mineraalvee ja allikaveele."

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.**

**Tärniga (\*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.**

Prot. nr.KL2021/V111136K Lk. nr.1(1)

