



KATSEPROTOKOLL NR. IL2022/V0978M

Terviseohutuslabori Kohtla-Järve labor

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Lavi Vesi OÜ (14508860), Veski kinnistu, Lavi küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46705, tel: 56652948, moldertiiu@gmail.com

Proovivõtukoht: Villitud vesi LAVI EHTNE ALLIKAVESI (paun 5 L), Veski kinnistu, Lavi küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa

Veeallika liik: Villitav joogivesi

Proovivõtja nimi: Tiiu Mölder

Proov võetud: 13.06.2022 9:00

Proovi tunnuscode:

Proov toodud laborisse: 13.06.2022 12:30

Analüüs alustatud: 13.06.2022 12:45

Analüüs lõpetatud: 16.06.2022 9:30

Protokoll vormistatud: 16.06.2022 12:32

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees)	0	0	PMÜ/250 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid (villitavas vees)	0	0	PMÜ/250 ml	EVS-EN ISO 7899-2
<i>Escherichia coli</i> (villitavas vees)	0	0	PMÜ/250 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees)	< 3	100	PMÜ/ 1ml	EVS-EN ISO 6222
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees)	< 3	20	PMÜ/ 1ml	EVS-EN ISO 6222
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (villitavas vees)	0	0	PMÜ/250 ml	EVS-EN ISO 16266

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.


Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist: Maria Derevjagina

laborijuhataja: Sirli Linde



Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Tel.: 5183642, 58803572

Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn E-mail: kjlabor@terviseamet.ee

Reg. nr. 70008799

Kontrollkood: 28210



IL2022/V0978M

lk. 1 (1)



KATSEPROTOKOLL NR. IL2022/V0978K

Terviseohutuslabori Kohtla-Järve labor

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: Lavi Vesi OÜ (14508860), Veski kinnistu, Lavi küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46705, tel: 56652948, moldertiiu@gmail.com

Proovivõtukoht: Villitud vesi LAVI EHTNE ALLIKAVESI (paun 5 L), Veski kinnistu, Lavi küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa

Veeallika liik: Villitav joogivesi Proov toodud laborisse: 13.06.2022 12:30

Proovivõtja nimi: Tiiu Mölder Analüüs alustatud: 13.06.2022 13:00

Proov võetud: 13.06.2022 9:00 Analüüs lõpetatud: 13.06.2022 15:11

Proovi tunnuscode: Protokoll vormistatud: 14.06.2022 15:59

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsaldus**	Ühik	Meetod
pH	7,3	6,5 kuni 9,5	pH ühik	ISO 10523

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.


Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

labori vanem spetsialist: Svetlana Boriskina

laborijuhataja: Sirli Linde



Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn Tel.: 5183642, 58803572

Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Järve linn E-mail: kjlabor@terviseamet.ee

Reg. nr. 70008799

Kontrollkood: 32684



lk. 1 (1)